



Schwachstellen sofort sichtbar machen

## Rissprüf-Spray

- Zum Auffinden feinsten Risse in Metall, Aluminium oder Keramik
- Schnelle Anwendung
- Sichere Ergebnisse von -10 °C bis +100 °C



### Einsatzbereiche:

Behälterbau, Instandhaltung, Reparatur, KFZ-Werkstätten, Landwirtschaft, Kranbau- und Instandsetzungen – in jeder Betriebswerkstatt, in der Gabelstapler zum Einsatz kommen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Farbe
860022	Rissprüf-Spray	500 ml	signalblau