

## Schutzkappe

### Eigenschaften:

TECHNOLIT® steht in keiner geschäftlichen Beziehung zur Fa. HYPERTHERM®. Die zum Verkauf abgebildeten Teile sind keine original HYPERTHERM® Teile, sondern Nachbauteile, die von TECHNOLIT® vertrieben werden. Hinweise auf HYPERTHERM®-Maschinen, -Brenner und -Artikelnummern dienen ausschließlich der besseren Zuordnung. Wir behalten uns das Recht vor, Nachbauteile durch original HYPERTHERM®-Teile zu ersetzen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Inhalt	Leistung	ME
421156	Schutzkappe (Hand)	für HYPERTHERM® POWERMAX® 1000/1250/1650/1100/RT60	5 Stck.	40 – 80 A	Pack
421157	Schutzkappe (Maschine)	für HYPERTHERM® POWERMAX® 1000/1250/1650/1100/RT60	5 Stck.	40 – 80 A	Pack
421162	Schutzkappe (Hand)	für HYPERTHERM® POWERMAX® 1000/1250/1650/1100/RT60	5 Stck.	80 – 100 A	Pack
421163	Schutzkappe (Maschine)	für HYPERTHERM® POWERMAX® 1000/1250/1650/1100/RT60	5 Stck.	80 – 100 A	Pack