



## Schnellwechselaufnahme



### Eigenschaften:

- Für Pressen zum einfachen Wechsel der Dorne

Art.-Nr.	Bezeichnung
C122606	Schnellwechselaufnahme